

COBRA SONORISATION

PACK MACHINE A FUMEE 600W TELEC FILAIRE

INTERRUPTEUR
ON/OFF

CABLE
TELECOMMANDE

ALIMENTATION
ELECTRIQUE



LIAISON ALIMENTATION
ELECTRIQUE



SORTIE FUMEE



A POSER AU SOL

BON A SAVOIR :

Au premier démarrage il faudra attendre environ 5 minutes avant le premier jet de fumée (temps de chauffe de la machine).

A bien laisser à plat pendant le transport et l'utilisation.

Ne pas toucher le corps de la machine lors de l'utilisation.

Ne pas remplir le réservoir.

LED VERTE ALLUMEE :
MACHINE PRETE A LANCER
DE LA FUMEE



APPUI BOUTON EN CONTINU :
LANCEMENT DE LA FUMEE